

① Préparation

- ✓ **Nettoyage** Éliminer toute contamination de la surface à recouvrir.
Préparation Abraser la surface au papier abrasif grain P80 à 120 ou à l'aide d'une brosse métallique rotative.
- ✓ Pour **Hélice neuve ou refaite** abraser la surface légèrement afin d'éliminer l'oxydation
- ✓ **Laver** les surfaces à l'eau claire afin d'éliminer tous les résidus des ponçages .



Préparation avec une meuleuse et brosse métallique

③ Application de la sous-couche

- ✓ **Mélanger** pendant 3 minutes pour remettre en suspension le dépôt du fond. Ensuite **ajouter le catalyseur en mélangeant**, continuer pendant 3 minutes, remettre le couvercle et agiter pendant 2 minutes.
- ✓ **Appliquer 2 couches fines au rouleau ou au pinceau.**
- ✓ Vérifier que toute la surface est couverte.
- ✓ Lorsqu'elle est **juste sèche au touché**, appliquer une seconde couche fine.
- * **Ne pas faire des couches épaisses.**
- ✓ **Éviter les coulures.** Prendre soin de bien recouvrir les bords.
- ✓ **Appliquer le "Clear Coat" dès que la sous-couche est sec au touché**



1ere Sous-couche



2eme Sous-couche

② Nettoyage

- ✓ Appliquer **Prop Wash** avec un chiffon propre et frotter les surfaces. Ne pas laisser sécher.
- ✓ **Rincer** avec de l'eau claire, puis **essuyer** à l'aide d'un chiffon humide.
- ✓ **Répéter** jusqu'à ce qu'il n'y a plus de traces noires apparentes sur les chiffons.
- ✓ **Essuyage au Solvant** pour le dégraissage final.
- ✓ Garder les surfaces **sèches et hors des contaminants**, le port de gants est obligatoire.



Application de Prop Wash

④ Application du "Clear Coat"

- ✓ Appliquer une **couche généreuse** du Clear Coat au pinceau.
- ✓ **Pour éviter les coulures**, appliquer jusqu'aux bords, ne pas frotter les bords avec le pinceau.
- * **Ne pas toucher** ni immerger pendant 12 heures.



Application du Clear Coat

- *Pour les instructions complètes, voir le TDS et FDS.
- Pour toute autre demande vous pouvez prendre contact info@greencorpmarine.com ou à votre distributeur régional.
- Website: www.greencorpmarine.com/PropOne